

## CALIBRACIÓN PATRÓN RUGOSIDAD

Parámetros Ra y Rz



### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Calibración de parámetros Ra y Rz según norma UNE-EN ISO 4288.

**Ra hasta 11 µm**

$U = (0,04 + 0,05 Ra) \mu\text{m}$

**Rz hasta 30 µm**

$U = (0,17 + 0,065 Rz) \mu\text{m}$

U= Incertidumbre para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.