


CALIBRACIÓN DIMENSIONAL

IK4  TEKNIKER

Research Alliance

## CALIBRACIÓN RUGOSÍMETRO DE PALPADOR

Parámetros Ra y Rz



### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Calibración de parámetros Ra y Rz según normas UNE-EN ISO 4287 y UNE-EN ISO 4288.

#### CMC

##### Parámetro Ra

Rango hasta 6,3  $\mu\text{m}$

$U = (0,01 + 0,04 \times Ra) \mu\text{m}$ ; Ra en  $\mu\text{m}$

##### Parámetro Rz

Rango hasta 26  $\mu\text{m}$

$U = (0,02 + 0,05 \times Rz) \mu\text{m}$ ; Rz en  $\mu\text{m}$

En caso de necesitar una calibración **IN SITU**, consúltanos.

CMC= Capacidades de calibración y medición.

U= Incertidumbre para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.