

CALIBRACIÓN CLINÓMETRO

Nivel transportador (360°)



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Calibración en doce puntos.

$E < 0.1^\circ$, 10 reiteraciones en cada punto.

$E \geq 0.1^\circ$, 10 reiteraciones en un punto y una reiteración en el resto.

CMC

$U = 10''$

CMC= Capacidades de calibración y medición.

U= Incertidumbre para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.