

CALIBRACIÓN MEDIDOR DE ESPESOR POR ULTRASONIDOS

Rango hasta 100 mm



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Escala férrea.

Calibración en siete puntos, 10 reiteraciones en cada punto.

$1 \text{ mm} < L \leq 100 \text{ mm}$ $U = 0,6E$

U= Incertidumbre para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.