

CALIBRACIÓN MEDIDOR DE ESPEORES DE CAPA

Rango hasta 1 mm



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Escalas Férrica, No Férrica y Férrica/ No férrica

Calibración en siete puntos, 10 reiteraciones en cada punto.

$L \leq 1 \text{ mm}$ $U = 1,2 \mu\text{m}$

U= Incertidumbre para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.