

CINTA PARA ENSAYO TAPE LIFT

Cinta adhesiva 3M transparente con certificado de conformidad para el [Ensayo de Contaminación Tape Lift](#)



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cinta adhesiva 3M transparente.

Con certificado de conformidad, de baja adherencia con fuerza adhesiva de menos de 0,3 N/mm. Imprescindible para la realización del Ensayo de Contaminación Tape Lift (requisitos de la cinta según norma ECSS-Q-ST-7050C).