

## CALIBRACIÓN ACCESORIO DE PUNTA

Medidas hasta 25 mm.



### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Calibración de alineación del plano de referencia con la punta.

$U = 2 \mu\text{m}$

U= Incertidumbre para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.